

Praktische personalisatiegids

B&C T-Shirts

B&C
BE INSPIRED



100% gerecycleerd polyester



B&C Active T



B&C Sublimation

ZEEFDRUK

Polyesterinkt

TIP

Gebruik een basis van witte polyesterinkt met snelle uitharding (100-120°C, 2-5 sec.), daarna gekleurde polyesterinkt. Laatste keer uitharden op 140°C gedurende -1 min. 20 sec. met gelijkmatige verdeling van de hitte om verbranding of slechte uitharding te voorkomen.

SUBLIMATIE

Enkel wit

TIP

Kledingstuk voorpersen op 200°C gedurende 15 sec., daarna transfer plaatsen en afdekken met beschermingslaag. Persen op 200°C gedurende 50 sec. met een manuele pers met langzame opening om 'ghosting' te voorkomen.

TRANSFER

DTF

TIP

3-5 sec. voorverwarmen, dan perstransfer op 150°C gedurende 15 sec. met afdeklad (1,5-2 bar). Verwijderen van de drager wanneer hij nog heet of warm is en opnieuw persen gedurende 3-5 sec. voor kleine details.

BORDUREN

Werkt perfect voor

TIP

Uitstekende resultaten op alle T-shirtstoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 150 GSM) om stiksels te definiëren en stof stabiel te houden.

Beperkt voor:

Zeefdruk met inktsoorten op waterbasis of plastisol.

Niet aanbevolen in combinatie met standaardinkt door het risico op uitlopen van de polyesterverf bij uithardingstemperaturen van meer dan 160°C. Gebruik in geval van zeefdruk inktsoorten die op een lage temperatuur uitharden.

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met discharge-inkt, DTG (nat en droog)



Disclaimer: deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Stalen en tests moeten worden gevalideerd alvorens in massaproductie te gaan.

