

B&C T-Shirts

50% Polyester / 25% Baumwolle / 25% Viskose



SIEBDRUCK

Polyesterdruckfarben

TIPP

Verwenden Sie eine weiße Polyester-Grundierung mit kurzer Trocknungszeit (100-120°C, 2-5 Sekunden) und anschließend Polyester-Druckfarben. Endaushärtung bei 140°C für ca. 1 Minute und 20 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung, um Ansenken oder unvollständige Aushärtung zu vermeiden.

TRANSFERDRUCK

DTF

TIPP

3-5 Sekunden vorheizen, dann 15 Sekunden lang bei 150°C mit Applikationsfolie übertragen (1,5-2 bar). Im heißen oder warmen Zustand abziehen und für kleine Details 3-5 Sekunden lang erneut andrücken. .

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen T-Shirt-Stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 150g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.

Eingeschränkt geeignet für:

Siebdruck mit wasserbasierten Druckfarben oder Plastisol

Nicht bei Verwendung von Standardtinten empfohlen, da bei Aushärtungstemperaturen über 160°C bei Polyester die Gefahr einer Farbstoffmigration besteht. Verwenden Sie bei Bedarf im Siebdruckverfahren niedertemperaturhärtende Druckfarben.

Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Discharge-Druckfarben, DTG (Nass- oder Trockenverfahren), Sublimationsdruck



Haftungsausschluss: Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen internen Tests. Jedoch kann jeder Drucker entsprechend der Art oder Marke seiner Druckfarben und Maschinen eigene Einstellungen verwenden. Vor der Massenproduktion müssen Muster und Testdrucke beurteilt werden.

