

B&C T-Shirts

100% Baumwolle / Mischgewebe mit hohem Baumwollanteil ($\geq 85\%$ Baumwolle)



SIEBDRUCK

Plastisol, wasserbasierte oder Discharge-Druckfarben

TIPP

Hervorragende Bedruckbarkeit auf allen Farben bei Verwendung von Standard-Siebdruckfarben und Standard-Trocknungs- / Aushärtungseinstellungen.

DTG - Nassverfahren


TIPP

Die Vorbehandlung gleichmäßig auftragen (außer bei weißen/hellen Farben), 3 Minuten bei 150°C trocknen lassen und anschließend 15 Sekunden bei 150°C heißpressen, um die Oberfläche zu glätten. Drucken Sie im DTG-Verfahren mit den richtigen Tinteneinstellungen und härten Sie den Druck anschließend 3 Minuten lang bei 160°C aus, um eine dauerhafte Fixierung und Waschbeständigkeit zu gewährleisten.

DTG - Trockenverfahren

TIPP

Die Vorbehandlung gleichmäßig auftragen (außer bei weißen/hellen Farben), 3 Minuten bei 150°C trocknen lassen und anschließend 15 Sekunden bei 150°C heißpressen, um die Oberfläche zu glätten. Drucken Sie im DTG-Verfahren mit den richtigen Tinteneinstellungen und härten Sie den Druck anschließend 3 Minuten lang bei 160°C aus, um eine dauerhafte Fixierung und Waschbeständigkeit zu gewährleisten.




TRANSFERDRUCK

DTF

TIPP

Den Transfer mit einer Heißpresse bei 150°C für 15 Sekunden aufbringen, abkühlen lassen und kalt abziehen. Zur besseren Fixierung mit Silikonpapier oder Vlies erneut pressen.




BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen T-Shirt-Stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 150g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.



Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Polyesterdruckfarben, Sublimationsdruck.

Haftungsausschluss: Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen internen Tests. Jedoch kann jeder Drucker entsprechend der Art oder Marke seiner Druckfarben und Maschinen eigene Einstellungen verwenden. Vor der Massenproduktion müssen Muster und Testdrucke beurteilt werden.